

Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico

PARECER 29/2016

1. **Objeto:** Capela de Muçum ou Munsuns
2. **Localização:** Barra Longa - MG
3. **Objetivo:** Análise do valor cultural do bem.
4. **Análise Técnica:**

Chegou ao conhecimento do setor técnico desta Promotoria trecho de documento, datado de 1959, que menciona o local denominado *Munsuns*, no município de Barra Longa.

Tivemos também acesso a documentos, datados de 1735 e de 1711, nos quais há menção ao “Corrigo dos Monsuz” e ao “Ribeyros dos Mossus”.

De acordo com o material que nos foi encaminhado, não há consenso sobre a origem do topônimo “Munsuns”, mas depoimentos contemporâneos indicam que o local fica “quase em frente a Fazenda do Silveira” e que “devia dá uma ligação de ouro antigo lá do Crasto com o Gualacho com o rio Carmo”.

Foram encaminhadas ainda a este setor técnico diversas fotografias da Capela de *Muçum*, em Barra Longa. O bem estaria localizada numa propriedade privada, no terreno de Antônio Jacinto Moreira.

Em análise às características e ao sistema construtivo da capela, podemos afirmar que trata-se de edificação construída no século XX. Apresenta sistema construtivo autoportante de tijolos cerâmicos maciços, partido retangular, apresentando cunhais em relevo na fachada frontal.

A fachada frontal é simétrica com porta de acesso principal em madeira almofadada, janelas do coro dispostas lateralmente e vão central na empena onde possivelmente encontrava-se o sino, inexistente atualmente. É encimada por cruzeiro e sobre os cunhais há pináculos em massa.

As portas possuem vergas retas, enquadramentos em massa e vedação em esquadrias de madeira. As janelas possuem vãos semi-ogivais, enquadramento em massa e esquadrias inexistentes. Internamente, o revestimento do piso é em ladrilhos hidráulicos nas tonalidades branca e vermelha.

Verifica-se, através das imagens encaminhadas, que a edificação encontra-se sem uso. A cobertura em duas águas arruinou-se, favorecendo o acesso de água no interior da edificação e nas alvenarias, expondo o imóvel às intempéries e comprometendo os elementos constitutivos da edificação.

Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico



Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico



5. Conclusão:

Tendo em vista as escassas informações históricas sobre a localidade de *Muçum ou Munsuns*, em Barra Longa, recomenda-se o aprofundamento da pesquisa documental, bibliográfica e cartográfica sobre a região.

Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico

Paralelamente à pesquisa histórica, deve ser realizado um diagnóstico da Capela de *Muçum ou Munsuns*, com o levantamento detalhado de todas as patologias que afetam o bem cultural.

Como medidas emergenciais, recomenda-se a recomposição da cobertura da capela, seguindo as características originais, fazendo reforço estrutural, caso necessário.

6. Encerramento:

Sendo o que se apresenta para o momento, este setor técnico se coloca à disposição para o que mais se fizer necessário.

Belo Horizonte, 31 de maio de 2016.

Andréa Lanna Mendes Novais
Arquiteta Urbanista – CAU A 27713-4
Analista do Ministério Público – MAMP 3951

Neise Mendes Duarte
Historiadora
Analista do Ministério Público – MAMP 5011